

会社名: (有)ホリケン		承認	承認	承認	承認	承認	承認
第98回 (有)ホリケン 安全協議会・勉強会 議事録							
実施年月日	令和2年8月12日	進行者(責任者)			堀 峰也		
時 間	10:00~11:00	議事録作成者			■■■■■		
場 所	ホリケンテント倉庫	出席者			別紙参照		
1、勉強会挨拶		【5分】 ●(有)ホリケン 堀 峰也		飲食店や夜の店などコロナウイルス感染の可能性が高い場所を利用している場合があります。以上の事から運転代行の利用はコロナウイルス感染の可能性が向上してしまうため、感染の拡大が止まらない今は利用を避けてください。			
2、建築施工管理問題		【15分】 ●(有)ホリケン ■■■■■		<p>・感染方法</p> <p>現時点では、飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染の2つが考えられます。</p> <p>(1) 飛沫感染 感染者の飛沫(くしゃみ、咳(せき)、つば など)と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。</p> <p>(2) 接触感染 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者のウイルスが付きます。未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者に直接触れなくても感染します。</p>			
<p>・建築施工管理技士の過去問題を10問実施。(解答内容5問抜粋)</p> <p>① 枠組足場の最上層部及び5層以内ごとに水平材を設けること。</p> <p>② 枠組み足場に使用する作業床の幅は40cm以上とした。</p> <p>③ 折り畳み式の脚立は、足と水平面との角度を75度以下とし、開き止め等の金具で止める。</p> <p>④ 透明塗料塗りの木部面で、仕上げに支障のある変色は漂白剤を用いて修正した。</p> <p>⑤ 合成樹脂エマルジョンペイント塗りで、天井面等の見上げ部分では研磨紙ずりを省略した。</p> <p>※次回、勉強会にて答え合わせします。</p>							
3、建築重機・道具問題		【15分】 ●(有)ホリケン ■■■■■		<p>・感染対策</p> <p>感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染です。人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)外出時はマスクを着用する家の中でも咳エチケットを心がけるさらに家やオフィスの換気を十分にする、十分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりする等で、自己のみならず他人への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが必要です。また閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。これらの状況を踏まえ、「3つの密(密閉・密集・密接)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。</p>			
4、コロナウイルスに関して		【20分】 ●(有)ホリケン ■■■■■					
<p>・堀社長より運転代行に関して以下内容を注意喚起。</p> <p>今は、全国的に自粛と言っているので頻度は多くはないと思いますが、お酒を飲む際はコロナウイルスが落ち着くまで運転代行の利用は禁止してください。</p>							
<p>・運転代行とコロナウイルス</p> <p>昨今、爆発的に流行しているコロナウイルスですが、運転代行経由での感染が茨城県や千葉県で報告されています。運転代行は業務の内容上不特定多数の人と接触し、車内という密閉された空間に一定以上時間を過ごします。また運転代行の利用者は、飲酒が基本前提なので</p>							
		5、ヒヤリ、ハット報告		【5分】 ●(有)ホリケン ■■■■■			

参加者氏名は、個人情報につき非表示とさせていただきます。

出席者名簿		日時	令和2年8月12日
		実施会社名	(有)ホリケン
代表取締役氏名	堀 峰也	工事担当者氏名	■■■■

有限会社 ホリケン

1	■■■■
2	■■■■
3	■■■■
4	■■■■
5	■■■■
6	■■■■
7	■■■■
8	■■■■
9	■■■■
10	■■■■
11	■■■■
12	■■■■
13	■■■■
14	■■■■
15	■■■■
16	■■■■
17	■■■■
18	■■■■
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

勉強会写真

